

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 대

시공자	상호 (사업장명칭)	(주)광신종합건설 (광신프로그레스 구미)				성명(대표자)				이경노					
	주소	경상북도 구미시 칠성로 2길 11,12 (전화번호:054-465-3456)													
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모												
			59A	74A	74B	84A	84B	84C	89A	98A	100A	108A	114A	130A	136B
		581 세대	44	67	24	186	81	49	14	42	26	29	15	3	1
측정자	상호	(주)알렉스분석시험소				등록번호				강원도 제 1호					
	주소	강원도 원주시 지정면 청정로 80-1 (전화번호:033-744-2817)													

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스틸렌	라돈
기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	2022. 9. 20. (13:08~14:09)	101-102	남동향	19.6	불검출	178.3	30.0	52.3	불검출	-
2지점	2022. 9. 20. (13:00~14:01)	103-1403	남서향	29.7	불검출	287.8	31.5	59.8	6.3	-
3지점	2022. 9. 20. (13:00~14:01)	104-1404	남서향	25.5	불검출	278.0	8.3	13.8	4.7	-
4지점	2022. 9. 20. (13:10~14:11)	104-2301	남향	12.5	불검출	86.3	12.3	19.4	4.6	-
5지점	2022. 9. 20. (14:50~15:51)	105-201	남동향	22.8	불검출	216.1	27.6	49.9	4.0	-
6지점	2022. 9. 20. (14:45~15:46)	106-2602	남서향	48.0	불검출	447.9	36.0	48.0	80.4	-
7지점	2022. 9. 20. (14:15~15:16)	107-1301	남향	13.7	불검출	97.9	3.7	3.3	불검출	-
8지점	2022. 09. 07. ~ 09. 14.	101-201	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 77.7 환기 112.5
9지점	2022. 09. 14. ~ 09. 20.	102-1401	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 75.8 환기 62.2
10지점	2022. 09. 14. ~ 09. 20.	103-2504	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐 52.1 환기 26.8
11지점	2022. 09. 20. ~ 09. 23.	104-1202	남향	-	-	-	-	-	-	밀폐 104.6 환기 29.0
12지점	2022. 09. 14. ~ 09. 20.	105-203	남향	-	-	-	-	-	-	밀폐 7.9 환기 3.7
13지점	2022. 09. 20. ~ 09. 23.	106-2803	남향	-	-	-	-	-	-	밀폐 37.1 환기 17.4
14지점	2022. 09. 22. ~ 09. 26.	107-1402	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 51.6 환기 11.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고 (공고)합니다.

제출자 현장대리인 김 철 호

경상북도 구미시장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부